



viEGA

**Megapress-přechodový kus,
s SC-Contur, model 4211**


$\frac{3}{8}$ (17,2) x R $\frac{3}{8}$

740 177

viEGA


**Megapress-přechodový
kus, s SC-Contur,
model 4211**

695 279

viEGA

**Megapress-přechodový
kus, s SC-Contur,
model 4211**

695 293

viEGA

**Megapress-přechodový
kus, s SC-Contur,
model 4211**

695 316

viEGA

**Megapress-přechodový kus,
s SC-Contur, model 4211**


$\frac{3}{8}$ (17,2) x R $\frac{1}{2}$

740 160

viEGA


**Megapress-přechodový
kus, s SC-Contur,
model 4211**

695 286

viEGA

**Megapress-přechodový
kus, s SC-Contur,
model 4211**

695 309

viEGA

**Megapress-přechodový
kus, s SC-Contur,
model 4211**

695 323

DN	D	R
15	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

VdS	DN	D	R
✓	20	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$

VdS	DN	D	R
✓	25	1	1

VdS	DN	D	R
✓	32	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$

VdS	DN	D	R
✓	40	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$

VdS	DN	D	R
✓	50	2	2