

**viega**



4 015211 628680

**Profipress S-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 4511**



**viega**



4 015211 628703

**Profipress S-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 4511**



d	R
12	3/8

**628 680**

d	R
12	1/2

**628 703**

**viega**



4 015211 628697

**Profipress S-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 4511**



**viega**



4 015211 628710

**Profipress S-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 4511**



d	R
15	1/2

**628 697**

d	R
18	1/2

**628 710**

**viega**



4 015211 628727

**Profipress S-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 4511**



**viega**



4 015211 628734

**Profipress S-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 4511**



d	R
18	3/4

**628 727**

d	R
22	3/4

**628 734**

**viega**



4 015211 628741

**Profipress S-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 4511**



**viega**



4 015211 628758

**Profipress S-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 4511**



d	R
22	1

**628 741**

d	R
28	1

**628 758**

**viega**



4 015211 628765

**Profipress S-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 4511**



**viega**



4 015211 628772

**Profipress S-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 4511**



d	R
28	1 1/4

**628 765**

d	R
35	1

**628 772**

**viega**



4 015211 627232

**Profipress S-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 4511**



**viega**



4 015211 627249

**Profipress S-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 4511**



d	R
35	1 1/4

**627 232**

d	R
35	1 1/2

**627 249**