

viega



4 015211 347017

**Profipress G-přechodový kus,
s SC-Contur, model 2611**



viega



4 015211 347024

**Profipress G-přechodový kus,
s SC-Contur, model 2611**



d	R
12	3/8

347 017

d	R
12	1/2

347 024

viega



4 015211 346126

**Profipress G-přechodový kus,
s SC-Contur, model 2611**



viega



4 015211 346133

**Profipress G-přechodový kus,
s SC-Contur, model 2611**



d	R
15	1/2

346 126

d	R
15	3/4

346 133

viega



4 015211 346140

**Profipress G-přechodový kus,
s SC-Contur, model 2611**



viega



4 015211 346157

**Profipress G-přechodový kus,
s SC-Contur, model 2611**



d	R
18	1/2

346 140

d	R
18	3/4

346 157

viega



4 015211 346164

**Profipress G-přechodový kus,
s SC-Contur, model 2611**



viega



4 015211 346171

**Profipress G-přechodový kus,
s SC-Contur, model 2611**



d	R
22	1/2

346 164

d	R
22	3/4

346 171

viega



4 015211 346188

**Profipress G-přechodový kus,
s SC-Contur, model 2611**



viega



4 015211 346270

**Profipress G-přechodový kus,
s SC-Contur, model 2611**



d	R
22	1

346 188

d	R
28	3/4

346 270

viega



4 015211 346287

**Profipress G-přechodový kus,
s SC-Contur, model 2611**



viega



4 015211 346294

**Profipress G-přechodový kus,
s SC-Contur, model 2611**



d	R
28	1

346 287

d	R
28	1 1/4

346 294

viega



4 015211 346300

**Profipress G-přechodový kus,
s SC-Contur, model 2611**



viega



4 015211 346317

**Profipress G-přechodový kus,
s SC-Contur, model 2611**



d	R
35	1

346 300

d	R
35	1¼

346 317

viega



4 015211 346324

**Profipress G-přechodový kus,
s SC-Contur, model 2611**



viega



4 015211 346331

**Profipress G-přechodový kus,
s SC-Contur, model 2611**



d	R
35	1½

346 324

d	R
42	1¼

346 331

viega



4 015211 346348

**Profipress G-přechodový kus,
s SC-Contur, model 2611**



viega



4 015211 346355

**Profipress G-přechodový kus,
s SC-Contur, model 2611**



d	R
42	1½

346 348

d	R
54	1½

346 355

viega



4 015211 346362

**Profipress G-přechodový kus,
s SC-Contur, model 2611**



346 362

d	R
54	2