

**viega**

4 015211 437459

**Sanpress Inox-přechodové  
šroubení, s SC-Contur, model 2362**

d	Rp
15	1/2

**437 459****viega**

4 015211 437473

**Sanpress Inox-přechodové  
šroubení, s SC-Contur, model 2362**

d	Rp
18	1/2

**437 473****viega**

4 015211 437497

**Sanpress Inox-přechodové  
šroubení, s SC-Contur, model 2362**

VdS	d	Rp
✓	22	1/2

**437 497****viega**

4 015211 437510

**Sanpress Inox-přechodové  
šroubení, s SC-Contur, model 2362**

VdS	d	Rp
✓	22	1

**437 510****viega**

4 015211 437534

**Sanpress Inox-přechodové  
šroubení, s SC-Contur, model 2362**

VdS	d	Rp
✓	28	1

**437 534****viega**

4 015211 437558

**Sanpress Inox-přechodové  
šroubení, s SC-Contur, model 2362**

VdS	d	Rp
✓	42	1 1/2

**437 558****viega**

4 015211 437466

**Sanpress Inox-přechodové  
šroubení, s SC-Contur, model 2362**

d	Rp
15	3/4

**437 466****viega**

4 015211 437480

**Sanpress Inox-přechodové  
šroubení, s SC-Contur, model 2362**

d	Rp
18	3/4

**437 480****viega**

4 015211 437503

**Sanpress Inox-přechodové  
šroubení, s SC-Contur, model 2362**

VdS	d	Rp
✓	22	3/4

**437 503****viega**

4 015211 437527

**Sanpress Inox-přechodové  
šroubení, s SC-Contur, model 2362**

VdS	d	Rp
✓	28	3/4

**437 527****viega**

4 015211 437541

**Sanpress Inox-přechodové  
šroubení, s SC-Contur, model 2362**

VdS	d	Rp
✓	35	1 1/4

**437 541****viega**

4 015211 437565

**Sanpress Inox-přechodové  
šroubení, s SC-Contur, model 2362**

VdS	d	Rp
✓	54	2

**437 565**