


**viEGA**

**Megapress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 4213**

$\frac{3}{8}$  (17,2) x 15

**740 207**

**viEGA**

**Megapress-přechodový  
kus, s SC-Contur,  
model 4213**

DN	D	d
15	$\frac{1}{2}$	15

**718 787**

**viEGA**

**Megapress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 4213**

**viEGA**

**Megapress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 4213**

$\frac{1}{2}$  (21,3) x 18

**767 600**

**viEGA**

**Megapress-přechodový  
kus, s SC-Contur,  
model 4213**

**viEGA**


**Megapress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 4213**

VdS	DN	D	d
✓	20	$\frac{3}{4}$	22


**718 794**

1 (33,7) x 15

**734 138**

**viEGA**

**Megapress-přechodový  
kus, s SC-Contur,  
model 4213**

**viEGA**


**Megapress-přechodový  
kus, s SC-Contur,  
model 4213**

VdS	DN	D	d
✓	25	1	28

**718 800**

VdS	DN	D	d
✓	32	$1\frac{1}{4}$	35

**718 817**

**viEGA**

**Megapress-přechodový  
kus, s SC-Contur,  
model 4213**

**viEGA**

**Megapress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 4213**

VdS	DN	D	d
✓	40	$1\frac{1}{2}$	42

**718 824**

2 (60,3) x 54

**718 831**