

**viega**

**Profipress G-přechodový  
kus, s SC-Contur,  
model 2611.5**

d	G
15	½

**397 036****viega**

**Profipress G-přechodový  
kus, s SC-Contur,  
model 2611.5**

d	G
18	½

**397 043****viega**

**Profipress G-přechodový  
kus, s SC-Contur,  
model 2611.5**

d	G
22	½

**397 050****viega**

**Profipress G-přechodový  
kus, s SC-Contur,  
model 2611.5**

d	G
15	¾

**382 803****viega**

**Profipress G-přechodový  
kus, s SC-Contur,  
model 2611.5**

d	G
18	¾

**382 810****viega**

**Profipress G-přechodový  
kus, s SC-Contur,  
model 2611.5**

d	G
22	¾

**382 827**