

viEGA

Profipress G-přechodový kus, s SC-Contur, model 2612

d	Rp
12	$\frac{3}{8}$

347 031**viEGA**

Profipress G-přechodový kus, s SC-Contur, model 2612

d	Rp
15	$\frac{1}{2}$

346 379**viEGA**

Profipress G-přechodový kus, s SC-Contur, model 2612

d	Rp
18	$\frac{1}{2}$

346 393**viEGA**

Profipress G-přechodový kus, s SC-Contur, model 2612

d	Rp
22	$\frac{1}{2}$

346 416**viEGA**

Profipress G-přechodový kus, s SC-Contur, model 2612

d	Rp
22	1

435 158**viEGA**

Profipress G-přechodový kus, s SC-Contur, model 2612

d	Rp
12	$\frac{1}{2}$

347 048**viEGA**

Profipress G-přechodový kus, s SC-Contur, model 2612

d	Rp
15	$\frac{3}{4}$

346 386**viEGA**

Profipress G-přechodový kus, s SC-Contur, model 2612

d	Rp
18	$\frac{3}{4}$

346 409**viEGA**

Profipress G-přechodový kus, s SC-Contur, model 2612

d	Rp
22	$\frac{3}{4}$

346 423**viEGA**

Profipress G-přechodový kus, s SC-Contur, model 2612

d	Rp
28	1

346 430

viEGA



4 015211 346447



**Profipress G-přechodový
kus, s SC-Contur,
model 2612**

d	Rp
35	1 1/4

346 447

viEGA



4 015211 571986



**Profipress G-přechodový
kus, s SC-Contur, model 2612**

54 x 1 1/2

571 986

viEGA



4 015211 346454



**Profipress G-přechodový
kus, s SC-Contur,
model 2612**

d	Rp
42	1 1/2

346 454

viEGA



4 015211 346461



**Profipress G-přechodový
kus, s SC-Contur,
model 2612**

d	Rp
54	2

346 461