

viega

4 015211 437459



**Sanpress Inox-
přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2362**

d	Rp
15	½

437 459**viega**

4 015211 437466



**Sanpress Inox-
přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2362**

d	Rp
15	¾

437 466**viega**

4 015211 437473



**Sanpress Inox-
přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2362**

d	Rp
18	½

437 473**viega**

4 015211 437480



**Sanpress Inox-
přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2362**

d	Rp
18	¾

437 480**viega**

4 015211 437497



**Sanpress Inox-
přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2362**

VdS	d	Rp
✓	22	½

437 497**viega**

4 015211 437503



**Sanpress Inox-
přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2362**

VdS	d	Rp
✓	22	¾

437 503**viega**

4 015211 437510



**Sanpress Inox-
přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2362**

VdS	d	Rp
✓	28	1

437 510**viega**

4 015211 437527



**Sanpress Inox-
přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2362**

VdS	d	Rp
✓	28	¾

437 527**viega**

4 015211 437534



**Sanpress Inox-
přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2362**

VdS	d	Rp
✓	28	1

437 534**viega**

4 015211 437541



**Sanpress Inox-
přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2362**

VdS	d	Rp
✓	35	1/4

437 541

viega

4 015211 437558



**Sanpress Inox-
přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2362**

VdS	d	Rp
✓	42	1½

437 558**viega**

4 015211 437565



**Sanpress Inox-
přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2362**

VdS	d	Rp
✓	54	2

437 565