

**viega**

4 015211 632458



**Profipress G-přechodové  
šroubení, s SC-Contur,  
model 2654**

d	R
12	½

**632 458****viega**

4 015211 390662



**Profipress G-přechodové  
šroubení, s SC-Contur,  
model 2654**

d	R
15	¾

**390 662****viega**

4 015211 390679



**Profipress G-přechodové  
šroubení, s SC-Contur,  
model 2654**

d	R
18	¾

**390 679****viega**

4 015211 390686



**Profipress G-přechodové  
šroubení, s SC-Contur,  
model 2654**

d	R
22	1

**390 686****viega**

4 015211 379421



**Profipress G-přechodové  
šroubení, s SC-Contur,  
model 2654**

d	R
28	1

**379 421****viega**

4 015211 379391



**Profipress G-přechodové  
šroubení, s SC-Contur,  
model 2654**

d	R
15	½

**379 391****viega**

4 015211 379407



**Profipress G-přechodové  
šroubení, s SC-Contur,  
model 2654**

d	R
18	½

**379 407****viega**

4 015211 379414



**Profipress G-přechodové  
šroubení, s SC-Contur,  
model 2654**

d	R
22	¾

**379 414****viega**

4 015211 477981



**Profipress G-přechodové  
šroubení, s SC-Contur,  
model 2654**

d	R
28	¾

**477 981****viega**

4 015211 379438



**Profipress G-přechodové  
šroubení, s SC-Contur,  
model 2654**

d	R
35	1¼

**379 438**

**viEGA**



4 015211 379445



**Profipress G-přechodové  
šroubení, s SC-Contur,  
model 2654**

d	R
42	1½

**379 445**

**viEGA**



4 015211 379452



**Profipress G-přechodové  
šroubení, s SC-Contur,  
model 2654**

d	R
54	2

**379 452**