


viEGA




**Megapress S-přechodové
šroubení, s SC-Contur,
model 4365**

$\frac{1}{2}$ (21,3) x R $\frac{1}{2}$

770 952

viEGA




**Megapress S-přechodové
šroubení, s SC-Contur,
model 4365**

1 (33,7) x R 1

770 976

viEGA




**Megapress S-přechodové
šroubení, s SC-Contur,
model 4365**

$1\frac{1}{2}$ (48,3) x R $1\frac{1}{2}$

770 990

viEGA



**Megapress S-přechodové
šroubení, s SC-Contur,
model 4365**

$\frac{3}{4}$ (26,9) x R $\frac{3}{4}$

770 969

viEGA




**Megapress S-přechodové
šroubení, s SC-Contur,
model 4365**

$1\frac{1}{4}$ (42,4) x R $1\frac{1}{4}$

770 983

viEGA



**Megapress S-přechodové
šroubení, s SC-Contur,
model 4365**

2 (60,3) x R 2

771 003