

viega

4 015211 638474



**Profipress G-připojovací šroubení,
s SC-Contur, model 2666**

| | |
|----|---|
| d | G |
| 15 | ½ |

638 474**viega**

4 015211 638481



**Profipress G-připojovací šroubení,
s SC-Contur, model 2666**

| | |
|----|---|
| d | G |
| 18 | ½ |

638 481**viega**

4 015211 638498



**Profipress G-připojovací šroubení,
s SC-Contur, model 2666**

| | |
|----|---|
| d | G |
| 22 | ¾ |

638 498**viega**

4 015211 638559



**Profipress G-připojovací šroubení,
s SC-Contur, model 2666**

| | |
|----|---|
| d | G |
| 22 | ¾ |

638 559**viega**

4 015211 638504



**Profipress G-připojovací šroubení,
s SC-Contur, model 2666**

| | |
|----|---|
| d | G |
| 28 | 1 |

638 504**viega**

4 015211 477455



**Profipress G-připojovací šroubení,
s SC-Contur, model 2666**

| | |
|----|----|
| d | G |
| 28 | 1¼ |

477 455**viega**

4 015211 490829



**Profipress G-připojovací šroubení,
s SC-Contur, model 2666**

| | |
|----|----|
| d | G |
| 28 | 1½ |

490 829**viega**

4 015211 638511



**Profipress G-připojovací šroubení,
s SC-Contur, model 2666**

| | |
|----|----|
| d | G |
| 35 | 1½ |

638 511**viega**

4 015211 638528



**Profipress G-připojovací šroubení,
s SC-Contur, model 2666**

| | |
|----|---|
| d | G |
| 42 | 2 |

638 528**viega**

4 015211 638535



**Profipress G-připojovací šroubení,
s SC-Contur, model 2666**

| | |
|----|----|
| d | G |
| 54 | 2½ |

638 535