

viega

4 015211 438258



**Sanpress Inox-přechodové
šroubení, s SC-Contur, model 2365**

d	R
15	½

438 258**viega**

4 015211 438272

**Sanpress Inox-přechodové
šroubení, s SC-Contur, model 2365**

d	R
18	½

438 272**viega**

4 015211 438296

**Sanpress Inox-přechodové
šroubení, s SC-Contur, model 2365**

VdS	d	R
✓	22	½

438 296**viega**

4 015211 438319

**Sanpress Inox-přechodové
šroubení, s SC-Contur, model 2365**

VdS	d	R
✓	22	1

438 319**viega**

4 015211 438333

**Sanpress Inox-přechodové
šroubení, s SC-Contur, model 2365**

VdS	d	R
✓	28	1

438 333**viega**

4 015211 438357

**Sanpress Inox-přechodové
šroubení, s SC-Contur, model 2365**

VdS	d	R
✓	42	1½

438 357**viega**

4 015211 438265



**Sanpress Inox-přechodové
šroubení, s SC-Contur, model 2365**

d	R
15	¾

438 265**viega**

4 015211 438289

**Sanpress Inox-přechodové
šroubení, s SC-Contur, model 2365**

d	R
18	¾

438 289**viega**

4 015211 438302

**Sanpress Inox-přechodové
šroubení, s SC-Contur, model 2365**

VdS	d	R
✓	22	¾

438 302**viega**

4 015211 438326

**Sanpress Inox-přechodové
šroubení, s SC-Contur, model 2365**

VdS	d	R
✓	28	¾

438 326**viega**

4 015211 438340

**Sanpress Inox-přechodové
šroubení, s SC-Contur, model 2365**

VdS	d	R
✓	35	1¼

438 340**viega**

4 015211 438364

**Sanpress Inox-přechodové
šroubení, s SC-Contur, model 2365**

VdS	d	R
✓	54	2

438 364