

**viega**



4 015211 291075

**Sanpress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 2212**



**viega**



4 015211 291068

**Sanpress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 2212**



d	Rp
12	3/8

**291 075**

d	Rp
12	1/2

**291 068**

**viega**



4 015211 443726

**Sanpress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 2212**



**viega**



4 015211 298074

**Sanpress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 2212**



d	Rp
14	1/2

**443 726**

d	Rp
15	3/8

**298 074**

**viega**



4 015211 107543

**Sanpress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 2212**



**viega**



4 015211 298098

**Sanpress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 2212**



d	Rp
15	1/2

**107 543**

d	Rp
15	3/4

**298 098**

**viega**



4 015211 443733

**Sanpress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 2212**



**viega**



4 015211 283483

**Sanpress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 2212**



d	Rp
16	1/2

**443 733**

d	Rp
18	1/2

**283 483**

**viega**



4 015211 294519

**Sanpress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 2212**



**viega**



4 015211 298067

**Sanpress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 2212**



d	Rp
18	3/4

**294 519**

VdS	d	Rp
✓	22	1/2

**298 067**

**viega**



4 015211 108465

**Sanpress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 2212**



**viega**



4 015211 298128

**Sanpress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 2212**



VdS	d	Rp
✓	22	3/4

**108 465**

VdS	d	Rp
✓	22	1

**298 128**

**viega**



4 015211 428174

**Sanpress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 2212**



**viega**



4 015211 298081

**Sanpress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 2212**



VdS	d	Rp
✓	28	½

**428 174**

VdS	d	Rp
✓	28	¾

**298 081**

**viega**



4 015211 114329

**Sanpress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 2212**



**viega**



4 015211 298104

**Sanpress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 2212**



VdS	d	Rp
✓	28	1

**114 329**

VdS	d	Rp
✓	28	1¼

**298 104**

**viega**



4 015211 357542

**Sanpress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 2212**



**viega**



4 015211 298111

**Sanpress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 2212**



VdS	d	Rp
✓	35	¾

**357 542**

VdS	d	Rp
✓	35	1

**298 111**

**viega**



4 015211 116774

**Sanpress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 2212**



**viega**



4 015211 298050

**Sanpress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 2212**



VdS	d	Rp
✓	35	1¼

**116 774**

VdS	d	Rp
✓	42	1¼

**298 050**

**viega**



4 015211 124236

**Sanpress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 2212**



**viega**



4 015211 365097

**Sanpress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 2212**



VdS	d	Rp
✓	42	1½

**124 236**

VdS	d	Rp
✓	54	1½

**365 097**

**viega**



4 015211 195304

**Sanpress-přechodový kus,  
s SC-Contur, model 2212**



VdS	d	Rp
✓	54	2

**195 304**