

**viEGA**



4 015211 347031



**Profipress G-Übergangsstück**

mit SC-Contur, Modell 2612

12 x  $\frac{3}{8}$

**347 031**

**viEGA**



4 015211 346379



**Profipress G-Übergangsstück**

mit SC-Contur, Modell 2612

12 x  $\frac{1}{2}$

**viEGA**



4 015211 347048



**Profipress G-Übergangsstück**

mit SC-Contur, Modell 2612

12 x  $\frac{1}{2}$

**347 048**

**viEGA**



4 015211 346386



**Profipress G-Übergangsstück**

mit SC-Contur, Modell 2612

15 x  $\frac{1}{2}$

**346 386**

**viEGA**



4 015211 346393



**Profipress G-Übergangsstück**

mit SC-Contur, Modell 2612

15 x  $\frac{3}{4}$

**346 379**

**viEGA**



4 015211 346409



**Profipress G-Übergangsstück**

mit SC-Contur, Modell 2612

15 x  $\frac{3}{4}$

**346 409**

**viEGA**



4 015211 346416



**Profipress G-Übergangsstück**

mit SC-Contur, Modell 2612

18 x  $\frac{1}{2}$

**346 393**

**viEGA**



4 015211 346423



**Profipress G-Übergangsstück**

mit SC-Contur, Modell 2612

18 x  $\frac{3}{4}$

**346 409**

**viEGA**



4 015211 435158



**Profipress G-Übergangsstück**

mit SC-Contur, Modell 2612

22 x  $\frac{1}{2}$

**346 416**

**viEGA**



4 015211 346430



**Profipress G-Übergangsstück**

mit SC-Contur, Modell 2612

22 x  $\frac{3}{4}$

**346 423**

22 x 1

**435 158**

28 x 1

**346 430**

**viEGA**



**Profipress G-Übergangs-  
stück**  
mit SC-Contur, Modell 2612

35 x 1¼

**346 447**

**viEGA**



**Profipress G-Übergangs-  
stück**  
mit SC-Contur, Modell 2612

54 x 1½

**571 986**

**viEGA**



**Profipress G-Übergangs-  
stück**  
mit SC-Contur, Modell 2612

42 x 1½

**346 454**

**viEGA**



**Profipress G-Übergangs-  
stück**  
mit SC-Contur, Modell 2612

54 x 2

**346 461**