

viega



4 015211 347017

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2611



viega



4 015211 347024

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2611



| | |
|----|-----|
| d | R |
| 12 | 3/8 |

347 017

| | |
|----|-----|
| d | R |
| 12 | 1/2 |

347 024

viega



4 015211 346126

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2611



viega



4 015211 346133

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2611



| | |
|----|-----|
| d | R |
| 15 | 1/2 |

346 126

| | |
|----|-----|
| d | R |
| 15 | 3/4 |

346 133

viega



4 015211 346140

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2611



viega



4 015211 346157

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2611



| | |
|----|-----|
| d | R |
| 18 | 1/2 |

346 140

| | |
|----|-----|
| d | R |
| 18 | 3/4 |

346 157

viega



4 015211 346164

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2611



viega



4 015211 346171

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2611



| | |
|----|-----|
| d | R |
| 22 | 1/2 |

346 164

| | |
|----|-----|
| d | R |
| 22 | 3/4 |

346 171

viega



4 015211 346188

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2611



viega



4 015211 346270

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2611



| | |
|----|---|
| d | R |
| 22 | 1 |

346 188

| | |
|----|-----|
| d | R |
| 28 | 3/4 |

346 270

viega



4 015211 346287

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2611



viega



4 015211 346294

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2611



| | |
|----|---|
| d | R |
| 28 | 1 |

346 287

| | |
|----|-------|
| d | R |
| 28 | 1 1/4 |

346 294

viega



4 015211 346300

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2611



viega



4 015211 346317

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2611



| | |
|----|---|
| d | R |
| 35 | 1 |

346 300

| | |
|----|----|
| d | R |
| 35 | 1¼ |

346 317

viega



4 015211 346324

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2611




viega



4 015211 346331

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2611



| | |
|----|----|
| d | R |
| 35 | 1½ |

346 324

| | |
|----|----|
| d | R |
| 42 | 1¼ |

346 331

viega



4 015211 346348

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2611




viega



4 015211 346355

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2611



| | |
|----|----|
| d | R |
| 42 | 1½ |

346 348

| | |
|----|----|
| d | R |
| 54 | 1½ |

346 355

viega



4 015211 346362

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2611



| | |
|----|---|
| d | R |
| 54 | 2 |

346 362