

viega



4 015211 293024



**Sanpress-Übergangverschraubung
mit SC-Contur, Modell 2262**

12 x 1/2

viega



4 015211 133160



**Sanpress-Übergangverschraubung
mit SC-Contur, Modell 2262**

15 x 3/4

viega



4 015211 314910



**Sanpress-Übergangverschraubung
mit SC-Contur, Modell 2262**

18 x 3/4

viega



4 015211 133900



**Sanpress-Übergangverschraubung
mit SC-Contur, Modell 2262**

22 x 1

viega



4 015211 128975



**Sanpress-Übergangverschraubung
mit SC-Contur, Modell 2262**

28 x 1

viega



4 015211 141745



**Sanpress-Übergangverschraubung
mit SC-Contur, Modell 2262**

42 x 1 1/2

viega



4 015211 131937



**Sanpress-Übergangverschraubung
mit SC-Contur, Modell 2262**

15 x 1/2

viega



4 015211 283384



**Sanpress-Übergangverschraubung
mit SC-Contur, Modell 2262**

18 x 1/2

viega



4 015211 125318



**Sanpress-Übergangverschraubung
mit SC-Contur, Modell 2262**

22 x 3/4

viega



4 015211 365103



**Sanpress-Übergangverschraubung
mit SC-Contur, Modell 2262**

28 x 3/4

viega



4 015211 138875



**Sanpress-Übergangverschraubung
mit SC-Contur, Modell 2262**

35 x 1 1/4

viega



4 015211 222017



**Sanpress-Übergangverschraubung
mit SC-Contur, Modell 2262**

54 x 2

141 745

222 017