

viEGA

**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2612**

d	Rp
12	3/8

347 031**viEGA**

**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2612**

d	Rp
15	1/2

346 379**viEGA**

**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2612**

d	Rp
18	1/2

346 393**viEGA**

**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2612**

d	Rp
22	1/2

346 416**viEGA**

**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2612**

d	Rp
22	1

435 158**viEGA**

**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2612**

d	Rp
12	1/2

347 048**viEGA**

**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2612**

d	Rp
15	3/4

346 386**viEGA**

**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2612**

d	Rp
18	3/4

346 409**viEGA**

**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2612**

d	Rp
22	3/4

346 423**viEGA**

**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2612**


d	Rp
28	1

346 430

viEGA



4 015211 346447



**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2612**

d	Rp
35	1¼

346 447

viEGA



4 015211 571986



**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2612**


d	Rp
54	1½

571 986

viEGA



4 015211 346454



**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2612**

d	Rp
42	1½

346 454

viEGA



4 015211 346461



**Pièce de transition
Profipress G, avec
SC-Contur, modèle 2612**

d	Rp
54	2

346 461