

viega



4 015211 347031

**Pièce de transition Profipress G,
avec SC-Contur, modèle 2612**



viega



4 015211 347048

**Pièce de transition Profipress G,
avec SC-Contur, modèle 2612**



d	Rp
12	3/8

347 031

d	Rp
12	1/2

347 048

viega



4 015211 346379

**Pièce de transition Profipress G,
avec SC-Contur, modèle 2612**



viega



4 015211 346386

**Pièce de transition Profipress G,
avec SC-Contur, modèle 2612**



d	Rp
15	1/2

346 379

d	Rp
15	3/4

346 386

viega



4 015211 346393

**Pièce de transition Profipress G,
avec SC-Contur, modèle 2612**



viega



4 015211 346409

**Pièce de transition Profipress G,
avec SC-Contur, modèle 2612**



d	Rp
18	1/2

346 393

d	Rp
18	3/4

346 409

viega



4 015211 346416

**Pièce de transition Profipress G,
avec SC-Contur, modèle 2612**



viega



4 015211 346423

**Pièce de transition Profipress G,
avec SC-Contur, modèle 2612**



d	Rp
22	1/2

346 416

d	Rp
22	3/4

346 423

viega



4 015211 435158

**Pièce de transition Profipress G,
avec SC-Contur, modèle 2612**



viega



4 015211 346430

**Pièce de transition Profipress G,
avec SC-Contur, modèle 2612**



d	Rp
22	1

435 158

d	Rp
28	1

346 430

viega



4 015211 346447

**Pièce de transition Profipress G,
avec SC-Contur, modèle 2612**



viega



4 015211 346454

**Pièce de transition Profipress G,
avec SC-Contur, modèle 2612**



d	Rp
35	1 1/4

346 447

d	Rp
42	1 1/2

346 454

viega



4 015211 571986

**Pièce de transition Profipress G,
avec SC-Contur, modèle 2612**



viega



4 015211 346461

**Pièce de transition Profipress G,
avec SC-Contur, modèle 2612**



d	Rp
54	1½

571 986

d	Rp
54	2

346 461