

viega



4 015211 559243



**Prestabo-přechodové
šroubení, s SC-Contur,
model 1165**

viega



4 015211 752637



**Prestabo-přechodové
šroubení, s SC-Contur,
model 1165**

15 x 1/2

559 243

18 x 3/4

752 637

viega



4 015211 559250



**Prestabo-přechodové
šroubení, s SC-Contur,
model 1165**

viega



4 015211 642341



**Prestabo-přechodové
šroubení, s SC-Contur,
model 1165**

22 x 3/4

559 250

22 x 1

642 341

viega



4 015211 559267



**Prestabo-přechodové
šroubení, s SC-Contur,
model 1165**

viega



4 015211 559274



**Prestabo-přechodové
šroubení, s SC-Contur,
model 1165**

28 x 1

559 267

35 x 1 1/4

559 274

viega



4 015211 559281



**Prestabo-přechodové
šroubení, s SC-Contur,
model 1165**

viega



4 015211 559298



**Prestabo-přechodové
šroubení, s SC-Contur,
model 1165**

42 x 1 1/2

559 281

54 x 2

559 298