


**viega**

4 015211 630058

**Prestabo XL-přírubový  
přechod, s SC-Contur,  
model 1159.1XL**


**630 058**

DN	d	po
50	64,0	4

**viega**

4 015211 629939

**Prestabo XL-přírubový  
přechod, s SC-Contur,  
model 1159.1XL**


**629 939**

DN	d	po
65	64,0	4

**viega**

4 015211 629946

**Prestabo XL-přírubový  
přechod, s SC-Contur,  
model 1159.1XL**


**629 946**

DN	d	po
65	76,1	4

**viega**

4 015211 629915

**Prestabo XL-přírubový  
přechod, s SC-Contur,  
model 1159.1XL**


**629 915**

DN	d	po
80	88,9	4

**viega**

4 015211 629922

**Prestabo XL-přírubový  
přechod, s SC-Contur,  
model 1159.1XL**

**629 922**

DN	d	po
100	108,0	4