


**viEGA**


**Sanpress Inox G-  
přechodový kus,  
s SC-Contur, model 0212**

d	Rp
15	1/2

**486 839****viEGA**

**Sanpress Inox G-  
přechodový kus,  
s SC-Contur, model 0212**

d	Rp
18	1/2

**486 853****viEGA**

**Sanpress Inox G-  
přechodový kus,  
s SC-Contur, model 0212**

d	Rp
22	1/2

**486 877****viEGA**

**Sanpress Inox G-  
přechodový kus,  
s SC-Contur, model 0212**

d	Rp
28	1

**486 891****viEGA**

**Sanpress Inox G-  
přechodový kus,  
s SC-Contur, model 0212**

d	Rp
35	1 1/4

**486 914****viEGA**

**Sanpress Inox G-  
přechodový kus,  
s SC-Contur, model 0212**

d	Rp
15	3/4

**486 846****viEGA**

**Sanpress Inox G-  
přechodový kus,  
s SC-Contur, model 0212**

d	Rp
18	3/4

**486 860****viEGA**

**Sanpress Inox G-  
přechodový kus,  
s SC-Contur, model 0212**

d	Rp
22	3/4

**486 884****viEGA**

**Sanpress Inox G-  
přechodový kus,  
s SC-Contur, model 0212**

d	Rp
28	3/4

**486 907****viEGA**

**Sanpress Inox G-  
přechodový kus,  
s SC-Contur, model 0212**

d	Rp
35	1

**486 921**

**viEGA**



4 015211 486938



**Sanpress Inox G-  
přechodový kus,  
s SC-Contur, model 0212**


d	Rp
42	1½

**486 938**

**viEGA**



4 015211 486945



**Sanpress Inox G-  
přechodový kus,  
s SC-Contur, model 0212**

d	Rp
54	2

**486 945**