

viEGA

Prestabo-přechodový kus, s SC-Contur, model 1111

d	R
12	3/8

605 247**viEGA**

Prestabo-přechodový kus, s SC-Contur, model 1111

12 x 1/2

648 626**viEGA**

Prestabo-přechodový kus, s SC-Contur, model 1111

viEGA

Prestabo-přechodový kus, s SC-Contur, model 1111

15 x 3/8

558 994

15 x 1/2

559 007**viEGA**

Prestabo-přechodový kus, s SC-Contur, model 1111

viEGA

Prestabo-přechodový kus, s SC-Contur, model 1111

15 x 3/4

641 979

18 x 1/2

559 014**viEGA**

Prestabo-přechodový kus, s SC-Contur, model 1111

viEGA

Prestabo-přechodový kus, s SC-Contur, model 1111

18 x 3/4

559 021

22 x 1/2

641 986**viEGA**

Prestabo-přechodový kus, s SC-Contur, model 1111

viEGA

Prestabo-přechodový kus, s SC-Contur, model 1111

22 x 3/4

559 038

22 x 1

704 797

viEGA



4 015211 721428



**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1111**

28 x 1/2

721 428

viEGA



4 015211 559045



**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1111**

28 x 1

559 045

viEGA



4 015211 704803



**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1111**

viEGA



4 015211 641993



**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1111**

28 x 3/4

641 993

viEGA



4 015211 642006



**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1111**

28 x 1 1/4

642 006

viEGA



4 015211 559052



**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1111**

35 x 1

704 803

viEGA



4 015211 642013



**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1111**

35 x 1 1/4

559 052

viEGA



4 015211 704810



**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1111**

35 x 1 1/2

642 013

viEGA



4 015211 559069



**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1111**

42 x 1 1/4

704 810

viEGA



4 015211 588663



**Prestabo-přechodový kus,
s SC-Contur, model 1111**

42 x 1 1/2

559 069

54 x 2

588 663