

viega



4 015211 559243



**Prestabo-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 1165**

viega



4 015211 752637



**Prestabo-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 1165**

d	R
15	1/2

559 243

d	R
18	3/4

752 637

viega



4 015211 559250



**Prestabo-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 1165**

viega



4 015211 642341



**Prestabo-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 1165**

VdS	d	R
✓	22	3/4

559 250

VdS	d	R
✓	22	1

642 341

viega



4 015211 559267



**Prestabo-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 1165**

viega



4 015211 559274



**Prestabo-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 1165**

VdS	d	R
✓	28	1

559 267

VdS	d	R
✓	35	1 1/4

559 274

viega



4 015211 559281



**Prestabo-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 1165**

viega



4 015211 559298



**Prestabo-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 1165**

VdS	d	R
✓	42	1 1/2

559 281

VdS	d	R
✓	54	2

559 298