


viega



4 015211 630058

**Prestabo XL-přírubový přechod,
s SC-Contur, model 1159.1XL**



630 058


DN	d	po
50	64,0	4

viega



4 015211 629946

**Prestabo XL-přírubový přechod,
s SC-Contur, model 1159.1XL**



629 946


DN	d	po
65	76,1	4

viega



4 015211 629922

**Prestabo XL-přírubový přechod,
s SC-Contur, model 1159.1XL**



629 922


DN	d	po
100	108,0	4

viega



4 015211 629939

**Prestabo XL-přírubový přechod,
s SC-Contur, model 1159.1XL**



629 939


DN	d	po
65	64,0	4

viega



4 015211 629915

**Prestabo XL-přírubový přechod,
s SC-Contur, model 1159.1XL**



629 915

DN	d	po
80	88,9	4