


viega

4 015211 718886




**Megapress-připojovací šroubení,
s SC-Contur, model 4263**

DN	D	G
15	1/2	3/4

718 886**viega**

4 015211 718855




**Megapress-připojovací šroubení,
s SC-Contur, model 4263**

VdS	DN	D	G
✓	20	3/4	1

718 855**viega**


4 015211 718848



**Megapress-připojovací šroubení,
s SC-Contur, model 4263**

viega

4 015211 718879



**Megapress-připojovací šroubení,
s SC-Contur, model 4263**


VdS	DN	D	G
✓	25	1	1 1/4

718 848

VdS	DN	D	G
✓	25	1	1 1/2

718 879**viega**


4 015211 718862



**Megapress-připojovací šroubení,
s SC-Contur, model 4263**

viega

4 015211 725860



**Megapress-připojovací šroubení,
s SC-Contur, model 4263**


VdS	DN	D	G
✓	32	1 1/4	1 1/2

718 862

VdS	DN	D	G
✓	32	1 1/4	2

725 860**viega**


4 015211 747824



**Megapress-připojovací šroubení,
s SC-Contur, model 4263**

viega

4 015211 747831



**Megapress-připojovací šroubení,
s SC-Contur, model 4263**


VdS	DN	D	G
✓	40	1 1/2	1 1/2

747 824

VdS	DN	D	G
✓	50	2	2

747 831**viega**

4 015211 806514



**Megapress-připojovací šroubení
s SC-Contur, model 4263**

VdS	DN	D	G
✓	50	2	2 1/2

806 514