

**viega**

4 015211 437572



**Sanpress Inox-připojovací  
šroubení, s SC-Contur, model 2363**

d	G
15	½

**437 572****viega**

4 015211 437589



**Sanpress Inox-připojovací  
šroubení, s SC-Contur, model 2363**

d	G
15	¾

**437 589****viega**

4 015211 437596



**Sanpress Inox-připojovací  
šroubení, s SC-Contur, model 2363**

d	G
18	½

**437 596****viega**

4 015211 437602



**Sanpress Inox-připojovací  
šroubení, s SC-Contur, model 2363**

d	G
18	¾

**437 602****viega**

4 015211 437619



**Sanpress Inox-připojovací  
šroubení, s SC-Contur, model 2363**

d	G
18	¾

**437 619****viega**

4 015211 437626



**Sanpress Inox-připojovací  
šroubení, s SC-Contur, model 2363**

d	G
18	¾

**437 626**

VdS	d	G
✓	22	¾

**437 619**

VdS	d	G
✓	22	1

**437 626****viega**

4 015211 437633



**Sanpress Inox-připojovací  
šroubení, s SC-Contur, model 2363**

d	G
22	¾

**437 619****viega**

4 015211 437640



**Sanpress Inox-připojovací  
šroubení, s SC-Contur, model 2363**

d	G
22	1

**437 626**

VdS	d	G
✓	28	1

**437 633**

VdS	d	G
✓	28	1¼

**437 640****viega**

4 015211 437862



**Sanpress Inox-připojovací  
šroubení, s SC-Contur, model 2363**

d	G
28	1

**437 633****viega**

4 015211 437893



**Sanpress Inox-připojovací  
šroubení, s SC-Contur, model 2363**

d	G
28	1¼

**437 640**

VdS	d	G
✓	35	1½

**437 862**

VdS	d	G
✓	42	1¾

**437 893****viega**

4 015211 437923



**Sanpress Inox-připojovací  
šroubení, s SC-Contur, model 2363**

d	G
35	1½

**437 862****viega**

4 015211 437947



**Sanpress Inox-připojovací  
šroubení, s SC-Contur, model 2363**

d	G
35	1½

**437 893**

VdS	d	G
✓	42	2

**437 923**

VdS	d	G
✓	54	2¾

**437 947**

**viega**



**Sanpress Inox-připojovací  
šroubení, s SC-Contur, model 2363**

VdS	d	G
✓	54	2½

**437 992**