

**viega**



4 015211 437299

**Sanpress Inox-přechodové šroubení 90°, s SC-Contur, model 2355**



**437 299**

d	Rp
15	1/2

**viega**



4 015211 437305

**Sanpress Inox-přechodové šroubení 90°, s SC-Contur, model 2355**



**437 305**

d	Rp
18	1/2

**viega**



4 015211 437312

**Sanpress Inox-přechodové šroubení 90°, s SC-Contur, model 2355**



**437 312**

d	Rp
18	3/4

**viega**



4 015211 437329

**Sanpress Inox-přechodové šroubení 90°, s SC-Contur, model 2355**



**437 329**

VdS	d	Rp
✓	22	3/4

**viega**



4 015211 437336

**Sanpress Inox-přechodové šroubení 90°, s SC-Contur, model 2355**



**437 336**

VdS	d	Rp
✓	22	1

**viega**



4 015211 437343

**Sanpress Inox-přechodové šroubení 90°, s SC-Contur, model 2355**



**437 343**

VdS	d	Rp
✓	28	1

**viega**



4 015211 437350

**Sanpress Inox-přechodové šroubení 90°, s SC-Contur, model 2355**



**437 350**

VdS	d	Rp
✓	35	1 1/4

**viega**



4 015211 437367

**Sanpress Inox-přechodové šroubení 90°, s SC-Contur, model 2355**



**437 367**

VdS	d	Rp
✓	42	1 1/2

**viega**



4 015211 437374

**Sanpress Inox-přechodové šroubení 90°, s SC-Contur, model 2355**



**437 374**

VdS	d	Rp
✓	54	2