

viega



4 015211 379391



**Profipress G-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2654**

d	R
15	1/2

379 391

viega



4 015211 390662



**Profipress G-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2654**

d	R
15	3/4

390 662

viega



4 015211 379407



**Profipress G-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2654**

viega



4 015211 390679



**Profipress G-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2654**

d	R
18	1/2

379 407

d	R
18	3/4

390 679

viega



4 015211 379414



**Profipress G-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2654**

viega



4 015211 390686



**Profipress G-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2654**

d	R
22	3/4

379 414

d	R
22	1

390 686

viega



4 015211 477981



**Profipress G-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2654**

viega



4 015211 379421



**Profipress G-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2654**

d	R
28	3/4

477 981

d	R
28	1

379 421