

viega

**Profipress G-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2654**

d	R
12	½

632 458**viega**

**Profipress G-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2654**

d	R
15	½

379 391**viega**

**Profipress G-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2654**

viega

**Profipress G-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2654**

d	R
15	¾

390 662

d	R
18	½

379 407**viega**

**Profipress G-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2654**

viega

**Profipress G-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2654**

d	R
18	¾

390 679

d	R
22	¾

379 414**viega**

**Profipress G-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2654**

viega

**Profipress G-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2654**

d	R
22	1

390 686

d	R
28	¾

477 981**viega**

**Profipress G-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2654**

viega

**Profipress G-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2654**

d	R
28	1

379 421

d	R
35	1¼

379 438**viega**

**Profipress G-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2654**

viega

**Profipress G-přechodové šroubení,
s SC-Contur, model 2654**

d	R
42	1½

379 445

d	R
54	2

379 452