

**viega**



4 015211 347031

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2612



**347 031**

d	Rp
12	3/8

**viega**



4 015211 347048

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2612



**347 048**

d	Rp
12	1/2

**viega**



4 015211 346379

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2612



**346 379**

d	Rp
15	1/2

**viega**



4 015211 346386

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2612



**346 386**

d	Rp
15	3/4

**viega**



4 015211 346393

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2612



**346 393**

d	Rp
18	1/2

**viega**



4 015211 346409

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2612



**346 409**

d	Rp
18	3/4

**viega**



4 015211 346416

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2612



**346 416**

d	Rp
22	1/2

**viega**



4 015211 346423

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2612



**346 423**

d	Rp
22	3/4

**viega**



4 015211 435158

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2612



**435 158**

d	Rp
22	1

**viega**



4 015211 346430

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2612



**346 430**

d	Rp
28	1

**viega**



4 015211 346447

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2612



**346 447**

d	Rp
35	1 1/4

**viega**



4 015211 346454

Profipress G-Übergangsstück, mit SC-Contur, Modell 2612



**346 454**

d	Rp
42	1 1/2

**viega**



4 015211 571986

**Profipress G-Übergangsstück, mit  
SC-Contur, Modell 2612**



**viega**



4 015211 346461

**Profipress G-Übergangsstück, mit  
SC-Contur, Modell 2612**



d	Rp
54	1½

**571 986**

d	Rp
54	2

**346 461**