

viega



4 015211 632458



Profipress G-Übergangs-
verschraubung, mit SC-Contur,
Modell 2654

d	R
12	1/2

632 458

viega



4 015211 379391



Profipress G-Übergangs-
verschraubung, mit SC-Contur,
Modell 2654

d	R
15	1/2

379 391

viega



4 015211 390662



Profipress G-Übergangs-
verschraubung, mit SC-Contur,
Modell 2654

viega



4 015211 379407



Profipress G-Übergangs-
verschraubung, mit SC-Contur,
Modell 2654

d	R
15	3/4

390 662

d	R
18	1/2

379 407

viega



4 015211 390679



Profipress G-Übergangs-
verschraubung, mit SC-Contur,
Modell 2654

viega



4 015211 379414



Profipress G-Übergangs-
verschraubung, mit SC-Contur,
Modell 2654

d	R
18	3/4

390 679

d	R
22	3/4

379 414

viega



4 015211 390686



Profipress G-Übergangs-
verschraubung, mit SC-Contur,
Modell 2654

viega



4 015211 477981



Profipress G-Übergangs-
verschraubung, mit SC-Contur,
Modell 2654

d	R
22	1

390 686

d	R
28	3/4

477 981

viega



4 015211 379421



Profipress G-Übergangs-
verschraubung, mit SC-Contur,
Modell 2654

viega



4 015211 379438



Profipress G-Übergangs-
verschraubung, mit SC-Contur,
Modell 2654

d	R
28	1

379 421

d	R
35	1 1/4

379 438

viega



4 015211 379445



Profipress G-Übergangs-
verschraubung, mit SC-Contur,
Modell 2654

viega



4 015211 379452



Profipress G-Übergangs-
verschraubung, mit SC-Contur,
Modell 2654

d	R
42	1 1/2

379 445

d	R
54	2

379 452