

viega



4 015211 346935

Profipress G-Übergangswinkel 90°,
mit SC-Contur, Modell 2614.2



346 935

d	Rp
12	3/8

viega



4 015211 346942

Profipress G-Übergangswinkel 90°,
mit SC-Contur, Modell 2614.2



346 942

d	Rp
12	1/2

viega



4 015211 345822

Profipress G-Übergangswinkel 90°,
mit SC-Contur, Modell 2614.2



345 822

d	Rp
15	1/2

viega



4 015211 345839

Profipress G-Übergangswinkel 90°,
mit SC-Contur, Modell 2614.2



345 839

d	Rp
15	3/4

viega



4 015211 345846

Profipress G-Übergangswinkel 90°,
mit SC-Contur, Modell 2614.2



345 846

d	Rp
18	1/2

viega



4 015211 345853

Profipress G-Übergangswinkel 90°,
mit SC-Contur, Modell 2614.2



345 853

d	Rp
18	3/4

viega



4 015211 345860

Profipress G-Übergangswinkel 90°,
mit SC-Contur, Modell 2614.2



345 860

d	Rp
22	1/2

viega



4 015211 345877

Profipress G-Übergangswinkel 90°,
mit SC-Contur, Modell 2614.2



345 877

d	Rp
22	3/4

viega



4 015211 345884

Profipress G-Übergangswinkel 90°,
mit SC-Contur, Modell 2614.2



345 884

d	Rp
22	1

viega



4 015211 345891

Profipress G-Übergangswinkel 90°,
mit SC-Contur, Modell 2614.2



345 891

d	Rp
28	1

viega



4 015211 345907

Profipress G-Übergangswinkel 90°,
mit SC-Contur, Modell 2614.2



345 907

d	Rp
35	1 1/4

viega



4 015211 345914

Profipress G-Übergangswinkel 90°,
mit SC-Contur, Modell 2614.2



345 914

d	Rp
42	1 1/2

viega



Profipress G-Übergangswinkel 90°,
mit SC-Contur, Modell 2614.2



d	Rp
54	2

345 921