


viega



4 015211 577674




**Pièce de transition Profipress XL,
avec SC-Contur, modèle 2411XL**

viega



4 015211 534134



**Pièce de transition Profipress XL,
avec SC-Contur, modèle 2411XL**

d	R
64,0	2½

577 674


d	R
76,1	2½

534 134

viega



4 015211 534141




**Pièce de transition Profipress XL,
avec SC-Contur, modèle 2411XL**

viega



4 015211 534158



**Pièce de transition Profipress XL,
avec SC-Contur, modèle 2411XL**

d	R
88,9	3

534 141

d	R
108,0	4

534 158